

Acota las siguientes piezas (toma las medidas directamente, puedes redondear sin decimales, cotas en mm.)  
Utiliza al menos 2 sistemas de acotación distintos e indícalos en la lámina.

